




Cenová nabídka


N/22/009

Výroba a montáž nerezových van vřidelních pramenů - pítka

* Cenová nabídka je zpracována na základě místního šetření,
požadavku zadavatele a Výkresové dokumentace

Datum : 02.05.2022

Číslo položky	Popis	ks	Cena celkem
Odběratel	<p>Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace</p> <p>Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary T: +420 353 362 111F: +420 353 362 101 WWW: www.splzak.cz IČ: 00872113 DIČ: CZ00872113</p>		
	Variant č1 s klenutým dnem - mísa - dle návrhu Ing. arch. Jan Lebla		
	finální vana pítka.		
	Demontáž části rozvodu a komponentů pitek (sloup pramene)	1	9 500,00 Kč
	Výroba nerezové vany pítka včetně materiálu AISI 316 - výroba Německo	1	156 000,00 Kč
	jedná se o vanu o průměru 2075 mm		
	a mezikružní sloupu pítka, S=5mm		
	Montáž rozvodu a komponentů pitek (sloup pramene)		15 600,00 Kč
dodání 8-12 týdnů	Cena celkem	1	181 100,00 Kč
	Kratší termín dodání je v jednání!		
N/22/009	Cena celkem za 3 ks provedení bez DPH		543 000,00 Kč
Záruka na opravu : 12 měsíců	 		STROJSERVIS HOMOLKA s.r.o. Tovární 2093, 356 01 Sokolov IČO:263 93 395 , DIČ: CZ 26393395 Tel: 352 614 182 , e-mail: homolkav@homolkav.cz
Nabídku schválil : Vítězslav Homolka			
www.homolkav.cz	Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 9001 - EN 1090-1 - ISO 3834-2		homolkav@homolkav.cz



REKONSTRUKCE PITNÝCH STOJANŮ

Pitné stojany Vřídla jsou tvořeny cennými uměleckými plastikami z litého skla od významných českých sklářů - Stanislava Libenského a Jaroslava Brychtové. Plastiky byly vytvořeny pro novou Vřidelní kolonádu v roce 1975.

V rámci rekonstrukce pitných stojanů dojde k sanaci betonového stropu a výměně mís zachytávajících vřidelní vodu. Skleněné plastiky budou doplněny osvětlením, které zvýrazní fascinující strukturu litého skla. Omlouváme se za komplikace spojené s touto rekonstrukcí.

RECONSTRUCTION OF DRINKING FOUNTAINS

The Hot Spring drinking fountains are made of valuable artistic sculptures which are made from cast glass by eminent Czech glassmakers - Stanislav Libenský and Jaroslava Brychtová. The sculptures were created for the Hot Spring Colonnade in 1975.

During the reconstruction of the drinking fountains, the concrete slab will be rehabilitated and the bowl collecting the Hot Spring water will be replaced. The glass sculptures will be complemented by lighting that will highlight the fascinating structure of the cast glass.

We apologize for the inconvenience associated with this reconstruction.

