

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role**

Evidenční číslo zakázky: **Z2017-009753**

Identifikační údaje zadavatele:

název: **Statutární město Karlovy Vary**
sídlo: **Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary**
IČ: **00254657**
právní forma: **obec**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávacím VV S34 – Rekonstrukce a přístavba domova důchodců (zadání) jsou v listě SO 01 Novostavba tyto položky:

D		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání			
194	K	900 001	Montáž, dodávka, výkop, izolace a obsyp sklepních světlíků	kus	7,000
PP		Montáž, dodávka, výkop, izolace a obsyp sklepních světlíků			
195	M	562453440	anglický dvorek, 200 x 100 x 70 cm - sklepní světlík	kus	7,000
PP		anglický dvorek, 200 x 100 x 70 cm - sklepní světlík			

V Projektové dokumentaci není výkres ani popis k těmto světlíkům. Ve výkresech kanalizace jsme nenašli odvodnění těchto sklepních světlíků. U betonového světlíku jsou v půdoryse nakresleny odvodňovací guly, ale v kanalizaci není jejich napojení.

Dotaz: Specifikuje zadavatel plastové světlíky (v půdoryse je jako příklad uvedeno MEA Multinorm)? Jaký budou mít rošt (pochozí nebo pojízdný)? Mají být izolované, pokud ano jakou izolací? Kam bude napojeno odvodnění světlíků?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

Rozměry světlíku jako vzorový MEA Multinorm. Pochozí rošt s oky 30x10 mm. S odvodněním dna a protipachovou uzávěrkou. Bez montážní izolační desky. Světlík bude kotven přes kontaktní zateplení suterénu. Odvodnění světlíků je řešeno v projektové dokumentaci – výňatek z technické zprávy D.1.1.a, str. 9: „Odvod vody bude do drenážního potrubí DN 100 propojujícího všechny sklepní světlíky. Voda ze světlíků bude zasakována díky perforaci potrubí. Z důvodu vysoké hladiny spodní vody a složitosti protipovodňových opatření nelze toto potrubí jednoduše zaústit do kanalizace.“

V Karlových Varech, dne 15. 5. 2017

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic