
+7,800
+6,947
+6,170
±0,000
−0,300



REPASE OKNA, SAMOOTVÍRACÍ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

KOPIE VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZAČIŠTĚNÍ PRAHU ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

POŠKOZENÝ PÍSK. OBKLAD DEGRADACE, MINERALIZACE ODBORNÁ OPRAVA

KOPIE VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZAČIŠTĚNÍ PRAHU ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

OR 07
DN 06L
SU 11
OR 04a
SU 11
OR 04b
SU 11
OR 04b
SU 11
SU 06
SU 01
SU 05
Zr 17
SU 05
Zr 17
Zr 17
SU 05
SU 01
SU 11
SU 01



KOPIE VSTUPNÍCH DVEŘÍ,
ZAČIŠTĚNÍ PRAHU
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

REPASE OKNA, SAMOOTVÍRACÍ A
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

KOPIE VSTUPNÍCH DVEŘÍ,
ZAČIŠTĚNÍ PRAHU
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

KOPIE VSTUPNÍCH DVEŘÍ,
ZAČIŠTĚNÍ PRAHU
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

UVOLNĚNÉ KAMENNÉ STUPNĚ
VYJMOUT, A ZNOVU OSADIT
DO NOVÉHO LOŽE
ZASPÁROVAT

OR 07
DN 06P
SU 11
OR 07
DN 06P
SU 11
OR 07
DN 06P
SU 11
OR 04b
SU 11
OR 04b
SU 11
OR 04a
SU 11
OR 07
DN 06L
SU 11
SU 01
SU 01
SU 01
SU 01
SU 11
Zr 17
SU 05
SU 05
Zr 17
SU 05
Zr 17


KAM. OBLOUK
STATICKÁ KONTROLA PRVKŮ
PŘÍPADNÁ ODBORNÁ
OPRAVA, VÝMĚNA PRVKU
SU 02
SU 01
SU 01
SU 01
SU 09
SU 11
DR 04P
SU 11
OR 01a
SU 11
OR 01b
SU 11
OR 01a
SU 11
OR 01b
SU 11
OR 01a
SU 11
OR 01b
SU 09
DR 05L
REPASE VSTUPNÍCH DVEŘÍ,
INFOSYSTÉM, ZAČIŠTĚNÍ PRAHU
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM
REPASE OKNA, SAMOOTVÍRACÍ A
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM
REPASE VSTUPNÍCH DVEŘÍ,
INFOSYSTÉM, ZAČIŠTĚNÍ PRAHU
ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

LEGENDA ČAR A ŠRAF:

—	POŠKOZENÝ KAMENNÝ OBKLAD, MINERALIZACE, ZASOLENÍ, CHYBĚJÍCÍ PRVEK
▬ ▬ ▬	DEGRADOVANÁ OMÍTKA, ZASOLENÉ A VLHKÉ ZDIVO
– – –	POŠKOZENÁ, CHYBĚJÍCÍ, PROPADLÁ KAMENNÁ DLAŽBA
–·–·–	PORUŠENÉ PRVKY STROPU, PŘEKLADŮ, STATICKÉ PORUCHY
—	NOVÉ PRVKY, REPASOVNÉ PRVKY (FONTÁNY, DVEŘE, OKNA, SVÍTIDLA AD.)
🟨 ▨	BOURANÉ PRVKY
SU 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY, VIZ. TABULKY STAVEBNÍCH ÚPRAV
KA 01 Zn 01 KL 01 OST 01	PRVKY, VIZ. TABULKY PRVKŮ

POPIS POSTUPU:

- KONCEPCE OBNOVY MLÝNSKÉ KOLONÁDY ZAHRNUJE PŘEDEVŠÍM ÚDRŽBOVÉ PRÁCE; OBNOVU DEGRADOVANÝCH A DOSLOUŽILÝCH PRVKŮ
- BUDE OBNOVEN PROVĚTRÁVACÍ SYSTÉM DLE NÁVRHU J. ZÍTKA, PROČIŠTĚNÍ VĚTRACÍCH KANÁLŮ A ŠACHET
- KONTROLA A PŘÍPADNÁ OPRAVA ŽB TRÁMŮ, DOPLNĚNÍ VYPADLÝCH OMÍTEK, OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK, NOVÝ NÁTĚR, ŘEŠENÍ ZATÉKÁNÍ DO KONSTRUKCÍ ZASEKÁNÍ ELEKTROROZVODŮ POD OMÍTKU
- KONTROLA KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU, STATICKÁ KONTROLA, ŘEŠENÍ ZATÍKÁNÍ A ŘEŠENÍ DEFORMACE PŘILEHLÝCH KONSTRUKCÍ
- POŠKOZENÉ KAMENNÉ OBKLADY – ZASOLENÍM, ČI ODLOMENÍM BUDOU NAHRAZENY SHODNÝM MATERIÁLEM SE SHODNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- ZASOLENÉ A ZAVHLČENÉ ZDIVO BUDE POMOCÍ OBNOVENÍ PROVĚTRÁVACÍCH KANÁLŮ A PROVEDENÍM OBĚTOVANÝCH OMÍTEK VYSUŠENO A ODSOLENO.
- POŠKOZENÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY ZASOLENÍM ČI VLHKOSTÍ BUDOU ODSTRANĚNY A PO ODSOLENÍ A ODVLHČENÍ ZDIVA NAHRAZENY
- DÍLČÍ OPRAVA PATEK SLOUPŮ A PILASTRŮ: ZAČIŠTĚNÍ, SANACE, PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ ANEBO VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PRVKŮ MAXIMÁLNĚ 15% PRVKŮ, PRVKY VYSTAVENÉ PŮSOBENÍ MINERÁLNÍCH VÝPARŮ OPATŘIT OCHRANNÝM VSAKOVACÍM NÁTĚREM
- ODSTRANIT POŠKOZENÉ, ROZPADLÉ A BETONEM DOPLŇOVANÉ ČÁSTÍ DLAŽBY, ZAČIŠTĚNÍ, ODMINERALIZOVÁNÍ, OPRAVA A DÍLČÍ DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY, V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV TYTO OBNOVIT, PŘESPÁROVÁNÍ VYMYTÝCH SPÁR
- ODSTRANIT A NAHRADIT POŠKOZENÉ, ROZPADLÉ ČÁSTÍ DLAŽBY TERAS, KONTROLA SPODNÍCH VRSTEV STŘEŠNÍ SKLADBY, PŘÍPADNÁ OPRAVA NEBO VÝMĚNA, ZAČIŠTĚNÍ, OPRAVA A DÍLČÍ DOPLNĚNÍ
- UMÍSTIT NOVÝ OZVUČOVACÍ AUDIO SYSTÉM,
- DOPLNĚNÍ A NAHRAZENÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
- BUDOU OSAZENY NOVÉ SJEDNOCENÉ REVIZNÍ POKLOPY KANÁLŮ – ZADLAŽĎOVACÍ V MOSAZNÉM RÁMEČKU (VIZ. TRŽNÍ KOLONÁDA)

- VEŠKERÉ PRÁCE NA VÝMĚNĚ KAMENNÝCH PRVKŮ BUDOU PROBÍHAT ZA ÚČASTI RESTAURÁTORA.
- VEŠKERÉ NOVÉ PRVKY A MATERIÁLY BUDOU PREZENTOVÁNY ZÁSTUPCI NPÚ, PROJEKTANTA A INVESTORA. PO PÍSEMNÉM ODSOUHLASENÍ POUŽITY.



REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIÉRU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	*Karlovy Vary*
OBJEDNATEL:	*Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary*
ZÁSTUPCE INVESTORA:	*Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA* *Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel.: 353 151 248, mail: d.riedl@mmkv.cz*

SDRUŽENÍ:

PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 FAX: 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

AUTORSKÝ KOLEKTIV: *Ing. arch. Tomáš ŠANTAVÝ, Ing. arch. Vladimír KLADIVA, Ing. arch. Tomáš TOMSA*

ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	TECHNICKÁ KONTROLA:
Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ	*Ing. arch. Vladimír KLADIVA*	*Ing. arch. Vladimír KLADIVA*	*Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ*

Č.ZAK.: 3489 082 17 02
DATUM: 04/2019
POČET A4: 10
NÁZEV*.DWG:

MĚŘÍTKO:
1:100

STUPEŇ:
DPS

PROFESE:
SA

NÁZEV DÍLA:

KARLOVY VARY - MLÝNSKÁ KOLONÁDA DÍLČÍ OPRAVA

ČÁST:

D.1.1 STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST

NÁZEV PŘÍLOHY:

POHLED 1 - 1' SEVEROVÝCHODNÍ

Č.PARÉ:

Č.PŘÍLOHY:

D.1.1. 09