

A



### Detail 2 - hřeben sedlové střechy ( 1:10 )



### Detail 3 - okap střechy „Hurdis,, ( 1:10 )



1

E



### Detail 5 - okap mansardové střechy ( 1:10 )

Detail 6 - odvětrání  
mansardové střechy ( 1:10 )


### Detail 7 - okap střechy ( 1:10 )



G



### Detail lávky ( 1:20 )



### Detail 9 - zakrytí VZT ( 1:20 )



Celkem 3ks

### Legenda


- S1** Střecha na bednění

- S2** Střecha Hurdis

Původní skladba  
Falcovaný plech  
Bednění  
Plynosilátové desky  
Betonová zálivka + Hurdís desky

**Nová sklada**  
 Falcovaný plech  
 Pojistná fólie strukturovaná  
 Dřevěné bednění prkenné tl.25mm  
 Kontaktlátě 40/50 á=900mm  
 PIR panely tl. 80mm  
 - s nakaširovanou pojistnou kontaktní difúzní fólií  
 Asfaltovaný pás s hliníkovou vložkou  
 Penetrační nátěr  
 Betonový povrch + Hurdís desky  
 ( předpoklad této sklady dle původních výkresů )

[illegible]

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:10/20
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválí			
<div></div> <div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div> <div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div> <div>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZÁKÁZKA: ZŠ Truhlářská, budova Školní, odstranění havarijního stavu			Počet A4	Pořadové číslo
				4	9
				Stupeň projektu	
				PST	
				Datum dokončení	
	ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace	31.03.2018			
OBSAH: Střecha - detaily	Číslo zakázky	8956-26			
OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary	Číslo archivní: BPO 2-100061				