

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Jednající: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

Zástupce zadavatele dle § 151 ZVZ: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Sídlo: Praha 5, 150 00, Ostrovského 253/3
IČO: 12493031

Věc: **Dodatečná informace č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 ve smyslu § 49 ZVZ**

Vážený dodavateli,

shora uvedený zadavatel obdržel dne **18. 3. 2014** a dne **19. 3. 2014** dotazy dodavatelů k veřejné zakázce „**Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty**“ zadávané v podlimitním otevřeném řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) ve znění § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, v platném znění (dále jen „ZVZ“), na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne **5. 3. 2014** pod evid. **č. 478695**. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 49 odst. 3 ZVZ** sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 2

Dotaz č. 1 ze dne 18. 3. 2014	<i>Dle souhrnné zprávy PD str. 27 má být součástí projektu „Identifikační systém a turnikety“ – dle popisu vč. čteček čárového kódu a pokladního systému. Ve výkazu výměr jsou zahrnuty pouze samotné turnikety (dle tabulky ostatních výrobků V4) bez jakéhokoliv vybavení (čtečky) a případného nutného software a kabeláže. Prosíme o upřesnění, co vše má být ceněno pro Identifikační systém.</i>
Dodatečná informace	Položka „Turnikety“ je míněna jako zařízení, jehož nedílnou součástí je také přístupový a pokladní systém (čtečky čárových kódů, propojené s elektrickým ovládním turniketu a pokladním systémem). V části slaboproudy jsou proto založeny chráničky do předpokládaného prostoru turniketů, aby se zhotovitel snadno dostal s kabeláží do hlavních kabelových tras, a případně dle potřeby i na jiná místa.
Dotaz č. 2 ze dne 18. 3. 2014	<i>Dle souhrnné zprávy PD str. 27 mají být součástí projektu „Informační panely“. Z projektové dokumentace není zřejmé jaké panely a v jakém počtu zadavatel požaduje. Panely nejsou ani součástí výkazu výměr. Prosíme o doplnění specifikace a upřesnění, kde máme ve výkazu výměr ocenit.</i>

Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Územní pracoviště Karlovy Vary
Závodní 379/84A
360 21 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624

Dodatečná informace	<p>„Informační panely“ jsou součástí dodávky Informačního systému, která není předmětem plnění této veřejné zakázky.</p> <p>Souhrnná technická zpráva je součástí celkového popisu stavby příkládaného ke stavebnímu řízení, a z tohoto důvodu jsou „Informační panely“ v této zprávě uvedeny.</p>
Dotaz č. 3 ze dne 18. 3. 2014	<i>V koordinační situaci je uvedena „Přípojka a rozvody NN – podzemní vedení“- tato přípojka není součástí ostatní projektové dokumentace ani výkazu výměr. Má být součástí cenové nabídky? Prosíme o upřesnění.</i>
Dodatečná informace	Objekt Haly pro míčové sporty není vybaven NN přípojkou. Tato položka tedy není součástí cenové nabídky.
Dotaz č. 4 ze dne 18. 3. 2014	<i>Prosíme o upřesnění položky výkazu výměr Architektonicko – stavební řešení č. 260 „D+M Výsledková tabule digitální 100x65x7 cm“. Jakou podobu má tabule mít, jaké funkce jsou požadovány? Prosíme o uvedení bližší specifikace příp. referenčního výrobku.</i>
Dodatečná informace	<p>Zadavatel požaduje digitální tabuli v počtu 3 ks, o rozměrech 3.000 x 1.300 mm. Tyto tabule budou umožňovat zobrazení výsledků všech halových míčových sportů na ploše max. 40x20m, tj. basketbal, volejbal, floorball, tenis, halová kopaná, házená... Rozložení a velikost popisových polí bude na základě odborného návrhu dodavatele a bude odpovídat reglementům na úrovni národních lig.</p> <p>Zadavatel žádá uchazeče, aby v intencích této dodatečné informace upravili soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.</p>
Dotaz č. 5 ze dne 18. 3. 2014	<i>Prosíme o upřesnění položky výkazu výměr Architektonicko – stavební řešení č. 258 „D+M Sedačka sklopná plastová š. 500 mm“. Prosíme o uvedení bližší specifikace příp. referenčního výrobku.</i>
Dodatečná informace	Sedačky plastové, sklopné, šířky 500mm, bez područek, konstrukce ocelová, včetně mechanismu sklápění, šířka při sklopení max. 26cm.
Dotaz č. 6 ze dne 18. 3. 2014	<i>Výkaz výměr zahrnuje v části VRN položku č. 6 Správní a místní poplatky – 12 měsíců. Jaké poplatky má tato položka zahrnovat, když poplatky za zábor veřejného prostranství a veřejné zeleně v majetku Statutárního města Karlovy Vary nejsou dle Smlouvy o dílo požadovány?</i>
Dodatečná informace	<p>Úhradu poplatků za zábor veřejného prostranství a veřejné zeleně v majetku Statutárního města Karlovy Vary zadavatel skutečně v souladu s bodem 5.2 Smlouvy o dílo nepožaduje.</p> <p>S ohledem na výše uvedené proto uchazeči položku č. 6 Správní a místní poplatky – 12 měsíců uvedenou v části VRN nebudou vůbec oceňovat.</p>
Dotaz č. 7 ze dne 18. 3. 2014	<i>V konstrukčním řešení výkazu výměr jsou uvedeny položky zemních prací (vodorovné přemístění výkopku, příplatek k vod. přemístění a uložení zeminy na skládku vč. skládkovného), ale nejsou zahrnuty výkopové práce. K jakým pracím se vztahují tyto položky, když zemní práce jsou již zahrnuty v architektonicky – stavební části a vývrtek z pilot je v objemu cca 380 m3?</i>

Dodatečná informace	Zemní práce v Konstrukční části se opravdu týkají pouze vývrtu. Při výpočtu objemů byl zaměněn průměr za poloměr, správná výměra je tedy 373,92 m3.
Dotaz č. 8 ze dne 18. 3. 2014	Prosíme o doplnění výkresu z části Ocelové konstrukce – „001_KOA_00_22_0008_Rezy_osa_8-12.pdf“. Výkres je poškozen a není možné ho otevřít.
Dodatečná informace	Zadavatel výkres z části <i>Ocelové konstrukce – „001_KOA_00_22_0008_Rezy_osa_8-12.pdf</i> zveřejnil na profilu zadavatele.

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3

Dotaz č. 1 ze dne 18. 3. 2014	<p>Čl. V. odst. 5.8. SOD „Smluvní strany se dohodly, že v případě zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz článek V. odst. 5.1. této smlouvy) a částkou do okamžiku zahájení insolvenčního řízení, objednatel uhradí část Ceny za provedení díla“</p> <p>- uchazeč žádá o změnu čl. V. odst. VI. SOD a to takto: „Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení úpadku zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz článek V. odst. 5. 1. této smlouvy) a částkou do okamžiku <u>prohlášení úpadku</u> zahájení insolvenčního řízení, objednatel uhradí část Ceny za provedení díla“ a to z toho důvodu, že insolvenční řízení je zahájeno již podáním návrhu na zahájení a takový návrh může být i šikanózní či neopodstatněný.</p>
Dodatečná informace	Zadavatel tento článek Sod již upravil – viz dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám ze dne 17. 3. 2014.
Dotaz č. 2 ze dne 18. 3. 2014	<p>Čl. X. odst. 10.8. SOD „Zhotovitel umožní práce na staveništi v době provádění díla i dodavatelům, se kterými nebude ve smluvním vztahu a kteří se budou podílet na výstavbě vybraných objektů díla „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se provádění díla dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které souvisí s provedením díla „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“ nebo které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech.“</p> <p>- uchazeč žádá zadavatele o změnu čl. X. odst. 10.8. a to takto „zhotovitel poskytne potřebnou součinnost i jiným dodavatelům objednatel, který se budou podílet na výstavbě vybraných objektů díla „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“. Rozsah a podmínky součinnosti sdělí objednatel zhotoviteli v dostatečném časovém předstihu, nejméně 10 dní před nutností poskytnout součinnost“.</p>
Dodatečná informace	Zadavatel trvá na znění předmětného ustanovení a nebude jej žádným způsobem upravovat.

<p>Dotaz č. 3 ze dne 18. 3. 2014</p>	<p>Zejména k požadavku zadavatele uvedeném v čl. V. odst. 5.2. SOD žádáme o předání platného vydaného stavebního povolení včetně příslušných vyjádření a stanovisek dotčených subjektů a orgánů státní správy.</p>										
<p>Dodatečná informace</p>	<p>Stavební řízení v současné době stále probíhá a zadavatel tedy nemá k dispozici stavební povolení. Stavební povolení bude zhotoviteli předáno v souladu s bodem 9.2. SOD současně s předáním staveniště.</p> <p>Zadavatel ze shora uvedených důvodů nemůže v tuto chvíli poskytnout ani příslušná vyjádření a stanoviska dotčených subjektů a orgánů státní správy.</p> <p>Zadavatel žádá dodavatele, aby při zpracování nabídky vycházeli z projektové dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem.</p>										
<p>Dotaz č. 4 ze dne 18. 3. 2014</p>	<p>V rámci výkazu výměr pro objekt „F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení“ je uvedena položka:</p> <table border="1" data-bbox="357 775 1350 815"> <tr> <td>260</td> <td>767041R</td> <td>D+M Výsledková tabule digitální 100x65x7cm</td> <td>ks</td> <td>1,00</td> </tr> </table> <p>1) u výsledkové tabule jsou pouze uvedeny celkové rozměry, není uvedeno, pro jaké sporty bude tabule využívána a jak velké mají být jednotlivé segmenty (čas, score, tresty, perioda, time-outy..... atd.). Žádáme o doplnění těchto informací zejména z hlediska relevantního ocenění a stanovení zřejmých a srovnatelných podmínek pro všechny uchazeče.</p> <p>2) ve výkazu výměr je uveden požadavek na 1 ks výsledkové tabule, avšak v rámci položky:</p> <table border="1" data-bbox="357 1099 1342 1167"> <tr> <td>227</td> <td>767007R</td> <td>D+M Zámečnická konstrukce pro výsledkovou tabuli specifikace viz ZV07 a ZV07B</td> <td>ks</td> <td>3,00</td> </tr> </table> <p>je vyjádřen požadavek na 3 ks přípravy pro montáž výsledkové tabule. Žádáme o vysvětlení případné nesrovnalosti.</p> <p>3) Z obdržené projektové dokumentace není zřejmé, kde bude výsledková tabule instalována. Žádáme o doplnění projektové dokumentace (grafické i textové části) tak, aby z ní bylo zřejmé umístění tabule a požadovaný systém kotvení. Vzhledem k detailům, která by měla zadávací dokumentace obsahující rovněž projektovou dokumentaci dle platné legislativy obsahovat, je zcela zřejmé, že tyto technické údaje musí být v projektové dokumentaci uvedeny. Požadované informace mají v souvislosti s realizací předmětné položky zásadní dopad do jejího ocenění (způsob instalace, podpůrné konstrukce apod.)</p> <p>4) V předané projektové dokumentaci není řešena komunikace mezi stolcem časoměřičů a výsledkovou tabulí? (bezdrátově, po kabelu?). Žádáme o doplnění těchto chybějících technických parametrů.</p> <p>5) Požaduje zadavatel v rámci dodávky výsledkové tabule rovněž sirény? Pokud ano, pro jaké sporty (například pro basketbal musí být 2 sirény, nebo jedna dvoutónová)?</p>	260	767041R	D+M Výsledková tabule digitální 100x65x7cm	ks	1,00	227	767007R	D+M Zámečnická konstrukce pro výsledkovou tabuli specifikace viz ZV07 a ZV07B	ks	3,00
260	767041R	D+M Výsledková tabule digitální 100x65x7cm	ks	1,00							
227	767007R	D+M Zámečnická konstrukce pro výsledkovou tabuli specifikace viz ZV07 a ZV07B	ks	3,00							
<p>Dodatečná informace</p>	<p>K jednotlivým bodům dotazu zadavatel uvádí následující:</p> <p>1) viz dodatečná informace č. 2, odpověď na dotaz č. 4 ze dne 18. 3. 2014</p> <p>2) viz dodatečná informace č. 2, odpověď na dotaz č. 4 ze dne 18. 3. 2014</p> <p>3) Umístění Výsledkové tabule je patrné z projektové dokumentace, půdorys 2.NP, výkres 0007, 0008, kotvení ZV07.</p>										

	<p>4) Spojení výsledkových tabulí s prostorem časoměry je vyprojektováno v části slaboproud, strukturovaná kabeláž.</p> <p>5) Siréna je standardní součástí výsledkových tabulí pro míčové sporty (viz dodatečná informace č. 2, odpověď na dotaz č. 4 ze dne 18. 3. 2014), položka výsledková tabule je takto míněna.</p>										
<p>Dotaz č. 5 ze dne 18. 3. 2014</p>	<p><i>V rámci výkazu výměr pro objekt „F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení“ je uvedena položka:</i></p> <table border="1"> <tr> <td>268</td> <td>767046R</td> <td>D+M Roleta hliníková požární 2400/1300mm viz specifikace V.5</td> <td>ks</td> <td>1,00</td> </tr> </table> <p><i>Dle vyjádření výrobců protipožárních uzávěrů není možné danou požární roletu dodat v provedení z hliníku. Žádáme o změnu technického řešení rolety na provedení z textilie, případně na protipožární uzávěr ocelový.</i></p>	268	767046R	D+M Roleta hliníková požární 2400/1300mm viz specifikace V.5	ks	1,00					
268	767046R	D+M Roleta hliníková požární 2400/1300mm viz specifikace V.5	ks	1,00							
<p>Dodatečná informace</p>	<p>S ohledem na skutečnost, že se hliníková roleta s PO nevyrobí, necht' ji uchazeči nahradí textilní roletou.</p> <p>Zadavatel žádá uchazeče, aby v intencích této dodatečné informace upravili soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.</p>										
<p>Dotaz č. 6 ze dne 18. 3. 2014</p>	<p><i>Při kontrole výkazu výměr pro objekt „F2.900 ČTÚ, sadové úpravy“ se jeví nesoulad mezi počtem vysazených rostlin (celkem 1740 ks) a počtem kusů uvedených u položek pro hloubení jamek (položka č. 14-16, celkem 1020 ks) a položek výsadby (položka č. 21-24, celkem 1050 ks). Žádáme o vysvětlení zmíněného nesouladu, případně o předání upraveného soupisu stavebních prací dodávek a služeb.</i></p>										
<p>Dodatečná informace</p>	<p>Tento nesoulad vznikl administrativním pochybením při zpracování příslušného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Správné počty kusů níže uvedených položek mají být:</p> <p>pol. 183101113 - Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 360ks,</p> <p>pol. 183101114 - Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 1350 ks,</p> <p>pol. 184102111- Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 360ks,</p> <p>pol. 184102112 - Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 1350 ks.</p> <p>Zadavatel žádá uchazeče, aby v intencích této dodatečné informace upravili soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.</p>										
<p>Dotaz č. 7 ze dne 18. 3. 2014</p>	<p><i>V rámci výkazu výměr pro objekt „F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení“ je uvedeny položky:</i></p> <table border="1"> <tr> <td>259</td> <td>767040R</td> <td>D+M Turniket sklápěcí vstupní viz specifikace V.4</td> <td>ks</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>261</td> <td>767042R</td> <td>D+M Branka k turniketům sklápěcí š. 650mm viz specifikace V.4</td> <td>ks</td> <td>1,00</td> </tr> </table> <p><i>Má být součástí dodávky i systém čtení a prodeje vstupenek? V případě, že by tento systém měl být do nabídky zahrnut, žádáme o předání technických požadavků</i></p>	259	767040R	D+M Turniket sklápěcí vstupní viz specifikace V.4	ks	3,00	261	767042R	D+M Branka k turniketům sklápěcí š. 650mm viz specifikace V.4	ks	1,00
259	767040R	D+M Turniket sklápěcí vstupní viz specifikace V.4	ks	3,00							
261	767042R	D+M Branka k turniketům sklápěcí š. 650mm viz specifikace V.4	ks	1,00							

	<i>souvisejících s tímto systémem.</i>					
Dodatečná informace	viz dodatečná informace č. 2, odpověď na dotaz č. 1 ze dne 18. 3. 2014					
Dotaz č. 8 ze dne 18. 3. 2014	<p>V rámci výkazu výměr pro objekt „F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení“ jsou pod položkou:</p> <table border="1"> <tr> <td>29 0</td> <td>777116041 R00</td> <td>Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm včetně soklu v. 100mm <i>viz skladby konstrukcí</i></td> <td>m2</td> <td>856,48</td> </tr> </table> <p>uvedeny epoxidové podlahy. V rámci odkazovaného dokumentu „Skladby konstrukcí“ ovšem není uvedena jakákoliv skladba podlahy, která by obsahovala epoxidové materiály. Žádáme o vysvětlení rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, případně o předání upravených dokumentů, přičemž pro zamezení jakýchkoliv rozporů je v zájmu zadavatel, aby zaručil, že veškeré položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byly plně v souladu s projektovou dokumentací.</p>	29 0	777116041 R00	Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm včetně soklu v. 100mm <i>viz skladby konstrukcí</i>	m2	856,48
29 0	777116041 R00	Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm včetně soklu v. 100mm <i>viz skladby konstrukcí</i>	m2	856,48		
Dodatečná informace	Litými epoxidovými podlahami mají být polymercementové stěrky v technologických prostorech.					
Dotaz č. 9 ze dne 18. 3. 2014	Odkazujeme na ustavení § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které zní: Provede-li veřejný zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádosti o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek , a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, které může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek.					
Dodatečná informace	<p>Zadavateli je dikce ustanovení § 40 odst. 3 ZVZ známa.</p> <p>S ohledem na skutečnost, že zadavatel neprovedl úpravy zadávacích podmínek, ale pouze vysvětlil údaje v nich již uvedené, lhůtu pro podání nabídek nebude prodloužovat.</p>					

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 4

Dotaz č. 1 ze dne 19. 3. 2014	<p>VÝKRES V.5 – HLINÍKOVÁ ROLETA - Část dokumentace 001_ARS_0027_OSTATNI VYROBKY</p> <p>Podle oslovených subdodavatelů nejde vyrobit hliníková s požární odolností EI 45.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Má investor nějaké referenčního dodavatele, který je schopen hliníkovou roletu s takovou roletou dodat? 2. Popřípadě může být počítáno s (alternativou) roletou ocelovou téže požární odolnosti nebo roletou textilní?
Dodatečná informace	Viz dodatečná informace č. 3, odpověď na dotaz č. 5 ze dne 18. 3. 2014.

Dotaz č. 2 ze dne 19. 3. 2014	VÝKAZ VÝMĚR - 1186_KarlovyVary_soupispraci_04032014.xls 80 Protipožární technika DÍL M99, položka 4 – přídavné zařízení EPS – nesoulad s proj. dokumentací v množství - ve výkazu je uveden pouze 1 kus oproti 3 kusům uvedeným v dokumentaci.
Dodatečná informace	Platí počet 3 ks u položky č. 4 – přídavné zařízení EPS uvedený v projektové dokumentaci je stanoven správně. Zadavatel žádá uchazeče, aby v intencích této dodatečné informace upravili soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Dotaz č. 3 ze dne 19. 3. 2014	VÝKAZ VÝMĚR - 1186_KarlovyVary_soupispraci_04032014.xls 10 Architektonicko stavební řešení DÍL 63 podlahy a podlahové konstrukce, položka 86 - vyrovnávací stěrka 4mm – jedná se o nášlapnou vrstvu polymercementovou stěrku na beton, podle skladby P1.6? Nášlapná vrstva skladby P1.8 - dielektrický koberec není vykázán – není dodávkou stavby?
Dodatečná informace	Nejedná se o finální polymercementovou stěrku dle skladby P.1.6, ale o vyrovnávající stěrku u podlah, která je navržena jako vinylová, např. šatny - skladba P.1.3. Dielektrický koberec je vykázán ve stavební části.
Dotaz č. 4 ze dne 19. 3. 2014	VÝKAZ VÝMĚR - 1186_KarlovyVary_soupispraci_04032014.xls 10 Architektonicko stavební řešení DÍL 764 zámečnické konstrukce, položka 260 – D+M Výsledková tabule digitální 100x65x7cm položka v zámečnických konstrukcích, v slaboproudé technologii není vyspecifikována, není dodávkou SLB?
Dodatečná informace	Viz dodatečná informace č. 2, odpověď na dotaz č. 4 ze dne 18. 3. 2014.

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 5


Dotaz č. 1 ze dne 19. 3. 2014	Dotaz k části KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - OCELOVÉ KONSTRUKCE : na specifikaci pevnostní třídy pro jednotlivé prvky ocelové nosné konstrukce zastřešení - Popsané v části PD: F1 20 22 KOO textovou částí 001_KOA_20_22_0001_TZ.doc, a výkresovou částí, nejsou přesně definované třídy oceli pro jednotlivé prvky konstrukce. Obecný materiálový popis uvádí třídy oceli S235 a S355, bez konkrétního přiřazení jednotlivým konstrukčním prvkům. Může být alternativně počítáno pro všechny prvky konstrukce s vyšší pevnostní třídou S355?
Dodatečná informace	Nikoliv. Zadavatel zveřejnil na svém profilu Výkaz materiálu, který jasně stanoví, kde kterou třídu oceli použít. Zadavatel trvá na použití materiálů dle Výkazu materiálů.

<p>Dotaz č. 2 ze dne 19. 3. 2014</p>	<p>Dotaz k části ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE: na existenci výkazu hmotnosti konstrukčních prvků - V jednotlivých výkresech nejsou údaje o hmotnosti, výkaz výměr obsahuje kusy, tzn. rovněž bez hmotnosti prvků. Existuje orientační výkaz materiálu vč. hmotností, viz výkresy ZV_01-Model až ZV_38-Model?</p>
<p>Dodatečná informace</p>	<p>Hmotnosti prvků u těchto konstrukcí zadavatel neuvádí, jsou věcí dodavatele. Stejně jako spojovací materiál (šrouby, matice, podložky, apod.). Jsou zde uvedeny a vykresleny typické výseky polí a délky či počty kusů.</p>

Upozornění zadavatele: Zadavatel žádá dodavatele, aby ke zpracování svých nabídek použili výhradně aktualizované verze zadávacích podmínek dle znění dodatečných informací, tj. zejména doplněné, popř. opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. V opačném případě se vystavují nebezpečí, že jejich nabídka bude vyřazena z důvodu neporovnatelnosti s ostatními podanými nabídkami.

V Karlových Varech dne 24. 3. 2014

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)



Ing. Daniel Riedl
odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary