



Obřadní síň v Rybářích

architektonická studie

Anotace:

Krematorium v Karlových Varech bylo vystavěno podle velmi zdařilého funkcionalistického návrhu Ericha Langhammera v roce 1933. Budova vydržela fungovat s přestávkami do současnosti, dnes je však evidentní, že celý areál musí projít postupnou rekonstrukcí tak, aby mohl důstojně sloužit potřebám společnosti další desítky let. Jako největší slabiny jsme identifikovali celkový stavebně technický stav budov, stav technologické výzbroje krematoria, pokulhávající až nedůstojný funkční provoz budovy a jejích dispozic, dnes již mírně pokleslou estetiku stavby a to jak exteriérů tak i interiérů, uživatelské pohodlí, bezbariérový přístup a energetické fungování budovy.

identifikační údaje

Zadavatel:

Kancelář architektury
města Karlovy Vary, p. o.
Nam. M. Horakove 2041
361 20 Karlovy Vary
www.kamkv.cz

Zhotovitel:

Aoc architekti s.r.o.
Janovského 31, Praha 7, 170 00
doc. MgA Ondřej Cisler PhD, ČKA 03547
Ing. arch. Michail Nužnyj
Aoc architekti, s.r.o.
Janovského 31, Praha 7, 170 00
IČ: 26376270, DIČ: CZ 26376270
datová schránka: fpvigvt
www.aoc.archi

obsah

anotace

identifikační údaje

průvodní zpráva

architektonická studie

schwarzplan

situace etap

půdorysy druhé etapy

pohled

axonometrie

řez

vizualizace

půdorys původního stavu

půdorys bouraných konstrukcí

zastavěná plocha: 617 m²

obestavěný prostor zazemí: 1550 m³

obestavěný prostor síně: 3300 m³

užitná plocha: 650,1 m²

kapacita obřadní síně: 60 osob sezení

kapacita zazemí pro hosty: cca 20 osob