


POPIS POSTUPU:

- KONCEPCE OBNOVY MLÝNSKÉ KOLONÁDY ZAHRNUJE PŘEDEVŠÍM ÚDRŽBOVÉ PRÁCE; OBNOVU DEGRADOVANÝCH A DOSLOUŽILÝCH PRVKŮ
- BUDE OBNOVEN PROVĚTRÁVACÍ SYSTÉM DLE NÁVRHU J. ZÍTKA, PROČIŠTĚNÍ VĚTRACÍCH KANÁLŮ A ŠACHET
- KONTROLA A PŘÍPADNÁ OPRAVA ŽB TRÁMŮ, DOPLNĚNÍ VYPADLÝCH OMÍTEK, OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK, NOVÝ NÁTĚR, ŘEŠENÍ ZATĚKÁNÍ DO KONSTRUKCÍ ZASEKÁNÍ ELEKTROROZVODŮ POD OMÍTKU
- KONTROLA KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU, STATICKÁ KONTROLA, ŘEŠENÍ ZATÍKÁNÍ A ŘEŠENÍ DEFORMACE PŘÍLEHLÝCH KONSTRUKCÍ
- POŠKOZENÉ KAMENNÉ OBKLADY – ZASOLENÍM, ČI ODLOMENÍM BUDOU NAHRAZENY SHODNÝM MATERIÁLEM SE SHODNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- ZASOLENÉ A ZAVHLČENÉ ZDIVO BUDE POMOCÍ OBNOVENÍ PROVĚTRÁVACÍCH KANÁLŮ A PROVEDENÍM OBĚTOVANÝCH OMÍTEK VYSUŠENO A ODSOLENO.
- POŠKOZENÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY ZASOLENÍM ČI VLNKOSTÍ BUDOU ODSTRANĚNY A PO ODSOLENÍ A ODVLHČENÍ ZDIVA NAHRAZENY
- DÍLČÍ OPRAVA PATEK SLOUPŮ A PILASTRŮ: ZAČIŠTĚNÍ, SANACE, PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ ANEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PRVKŮ MAXIMÁLNĚ 15% PRVKŮ, PRVKY VYSTAVENÉ PŮSOBNÍ MINERÁLNÍCH VÝPARŮ OPATŘIT OCHRANNÝM VSAKOVACÍM NÁTĚREM
- ODSTRANIT POŠKOZENÉ, ROZPADLÉ A BETONEM DOPLŇOVANÉ ČÁSTI DLAŽBY, ZAČIŠTĚNÍ, ODMINERALIZOVÁNÍ, OPRAVA A DÍLČÍ DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY, V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV TYTO OBNOVIT, PŘESPÁROVÁNÍ VYMYTÝCH SPÁR
- ODSTRANIT A NAHRADIT POŠKOZENÉ, ROZPADLÉ ČÁSTI DLAŽBY TERAS, KONTROLA SPODNÍCH VRSTEV STŘEŠNÍ SKLADBY, PŘÍPADNÁ OPRAVA NEBO VÝMĚNA, ZAČIŠTĚNÍ, OPRAVA A DÍLČÍ DOPLNĚNÍ
- UMÍSTIT NOVÝ OZVUČOVACÍ AUDIO SYSTÉM,
- DOPLNĚNÍ A NAHRAZENÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
- BUDOU OSAZENY NOVÉ SJEDNOCENÉ REVIZNÍ POKLOPY KANÁLŮ – ZADLAŽĎOVACÍ V MOSAZNÉM RÁMEČKU (VIZ. TRŽNÍ KOLONÁDA)

- VEŠKERÉ PRÁCE NA VÝMĚNĚ KAMENNÝCH PRVKŮ BUDOU PROBÍHAT ZA ÚČASTI RESTAURÁTORA.
- VEŠKERÉ NOVÉ PRVKY A MATERIÁLY BUDOU PREZENTOVÁNY ZÁSTUPCI NPÚ, PROJEKTANTA A INVESTORA. PO PÍSEMNÉM ODSOUHLASENÍ POUŽITY.



LEGENDA ČAR A ŠRAF:

- POŠKOZENÝ KAMENNÝ OBKLAD, MINERALIZACE, ZASOLENÍ, CHYBĚJÍCÍ PRVEK
- DEGRADOVANÁ OMÍTKA, ZASOLENÉ A VLNKÉ ZDIVO
- POŠKOZENÁ, CHYBĚJÍCÍ, PROPADLÁ KAMENNÁ DLAŽBA
- PORUŠENÉ PRVKY STROPU, PŘEKLADŮ, STATICKÉ PORUCHY
- NOVÉ PRVKY, REPASOVNÉ PRVKY (FONTÁNY, DVEŘE, OKNA, SVÍTIDLA AD.)

- BOURANÉ PRVKY
- STAVEBNÍ ÚPRAVY, VIZ. TABULKY STAVEBNÍCH ÚPRAV
- PRVKY, VIZ. TABULKY PRVKŮ
-

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Karlovy Vary		
OBJEDNATEL:	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel.: 353 151 248, mail: d.riedl@mmkv.cz		
SDRUŽENÍ:			
<div><div>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 FAX: 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div></div>			
AUTORSKÝ KOLEKTIV:		Ing. arch. Tomáš ŠANTAVÝ, Ing. arch. Vladimír KLADIVA, Ing. arch. Tomáš TOMSA	
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	TECHNICKÁ KONTROLA:
Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ	Ing. arch. Vladimír KLADIVA	Ing. arch. Vladimír KLADIVA	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ
Č.ZAK.: 3489 082 17 02	NÁZEV DÍLA: KARLOVY VARY - MLÝNSKÁ KOLONÁDA DÍLČÍ OPRAVA		Č.PARÉ:
DATUM: 04/2019			
POČET A4: 2			
NÁZEV*.DWG:			
MĚŘÍTKO: 1:100	ČÁST: D.1.1 STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST		Č.PŘÍLOHY: D.1.1. 10
STUPEŇ: DPS	NÁZEV PŘÍLOHY: POHLED 2 - 2' JIHOVÝCHODNÍ		
PROFESE: SA			