



POPIS POSTUPU:

- KONCEPCE OBNOVY MLÝNSKÉ KOLONÁDY ZAHRNUJE PŘEDEVŠÍM ÚDRŽBOVÉ PRÁCE; OBNOVU DEGRADOVANÝCH A DOSLOUŽILÝCH PRVKŮ
- BUDE OBNOVEN PROVĚTRÁVACÍ SYSTÉM DLE NÁVRHU J. ZITKA, PROČISTĚNÍ VĚTRACÍCH KANÁLŮ A ŠACHET
- KONTROLA A PŘÍPADNÁ OPRAVA ŽB TRAMŮ, DOPLNĚNÍ VYPADLÝCH OMÍTEK, OPRAVA POŠKOZENÝCH OMÍTEK, NOVÝ NÁTĚR, ŘEŠENÍ ZATĚKÁNÍ DO KONSTRUKCÍ ZASEKÁNÍ ELEKTOROROZVODŮ POD OMÍTKU
- KONTROLA KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU, STATICKÁ KONTROLA, ŘEŠENÍ ZATÍKÁNÍ A ŘEŠENÍ DEFORMACE PŘÍLEHLÝCH KONSTRUKCÍ
- POŠKOZENÉ KAMENNÉ OBKLADY – ZASOLENÍM, ČI ODLOMENÍM BUDOU NAHRAZENY SHODNÝM MATERIÁLEM SE SHODNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- ZASOLENÉ A ZAVHLČENÉ ZDIVO BUDE POMOCÍ OBNOVENÍ PROVĚTRÁVACÍCH KANÁLŮ A PROVEDENÍM OBĚTOVANÝCH OMÍTEK VYSUŠENO A ODSOLENO.
- POŠKOZENÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY ZASOLENÍM ČI VLHKOSTÍ BUDOU ODSTRANĚNY A PO ODSOLENÍ A ODVLHČENÍ ZDIVA NAHRAZENY
- DÍLČÍ OPRAVA PATEK SLOUPŮ A PILASTRŮ: ZAČISTĚNÍ, SANACE, PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ ANEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PRVKŮ MAXIMÁLNĚ 15% PRVKŮ, PRVKY VYSTAVENÉ PŮSOBENÍ MINERÁLNÍCH VÝPARŮ OPATŘIT OCHRANNÝM VSAKOVAČÍM NÁTĚREM
- ODSTRANIT POŠKOZENÉ, ROZPADLÉ A BETONEM DOPLŇOVANÉ ČÁSTI DLAŽBY, ZAČISTĚNÍ, ODMINERALIZOVÁNÍ, OPRAVA A DÍLČÍ DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY, V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV TYTO OBNOVIT, PŘESPÁROVÁNÍ VYMYTÝCH SPÁR
- ODSTRANIT A NAHRADIT POŠKOZENÉ, ROZPADLÉ ČÁSTI DLAŽBY TERAS, KONTROLA SPODNÍCH VRSTEV STŘEŠNÍ SKLADBY, PŘÍPADNÁ OPRAVA NEBO VÝMĚNA, ZAČISTĚNÍ, OPRAVA A DÍLČÍ DOPLNĚNÍ
- UMÍSTIT NOVÝ OZVUČOVACÍ AUDIO SYSTÉM,
- DOPLNĚNÍ A NAHRAZENÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
- BUDOU OSAZENY NOVÉ SJEDNOCENÉ REVIZNÍ POKLOPY KANÁLŮ – ZADLAŽŽOVACÍ V MOSAZNÉM RÁMEČKU (VIZ. TRŽNÍ KOLONÁDA)

- VEŠKERÉ PRÁCE NA VÝMĚNĚ KAMENNÝCH PRVKŮ BUDOU PROBÍHAT ZA ÚČASTI RESTAURÁTORA.
- VEŠKERÉ NOVÉ PRVKY A MATERIÁLY BUDOU PREZENTOVÁNY ZÁSTUPCI NPÚ, PROJEKTANTA A INVESTORA. PO PÍSEMNÉM ODSOUHLASENÍ POUŽITY.

LEGENDA ČAR A ŠRAF:

- POŠKOZENÝ KAMENNÝ OBKLAD, MINERALIZACE, ZASOLENÍ, CHYBĚJÍCÍ PRVEK
- DEGRADOVANÁ OMÍTKA, ZASOLENÉ A VLHKÉ ZDIVO
- POŠKOZENÁ, CHYBĚJÍCÍ, PROPADLÁ KAMENNÁ DLAŽBA
- PORUŠENÉ PRVKY STROPU, PŘEKLADŮ, STATICKÉ PORUCHY
- NOVÉ PRVKY, REPASOVNÉ PRVKY (FONTÁNY, DVEŘE, OKNA, SVĚTIDLA AD.)
- BOURANÉ PRVKY

- STAVEBNÍ ÚPRAVY, VIZ. TABULKY STAVEBNÍCH ÚPRAV
- PRVKY, VIZ. TABULKY PRVKŮ

SEZNAM PROSTOR

ČÍSLO	PROSTOR	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
4.01	TERASA	82,54	stávající NOVÁ	kamenná dl. OPRAVA KAMENNÉ DL.	kamenný obklad OPRAVA KAMENNÉHO OBKL.

Celková plocha [m²]: 82,54

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Karlovy Vary		
OBJEDNATEL:	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary		
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel.: 353 151 248, mail: d.riedl@mmkv.cz		
SDRUŽENÍ:			
<div><div></div><div><div>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.</div><div>BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 224 255 555, 222 512 997 FAX: 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ</div></div></div>			
AUTORSKÝ KOLEKTIV:		Ing. arch. Tomáš ŠANTAVÝ, Ing. arch. Vladimír KLADIVA, Ing. arch. Tomáš TOMSA	
ODPOV.PROJEKTANT:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	TECHNICKÁ KONTROLA:
Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ	Ing. arch. Vladimír KLADIVA	Ing. arch. Vladimír KLADIVA	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ
Č.ZAK.:	3489 082 17 02		Č.PŘE:
DATUM:	04/2019		
POČET A4:	20		
NÁZEV*.DWG:			
MĚŘITKO:	ČÁST:		Č.PŘÍLOHY:
1:100	D.1.1 STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST		
STUPEŇ:	NÁZEV PŘÍLOHY:		Č.PŘÍLOHY: D.1.1. 05
DPS	PŮDORYS 4. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ		
PROFESE:			
SA			