

FOTODOKUMENTACE



FOTO 1, 2 : realizace vrtů J4 a J2




FOTO 3 : pohled na vyvrtané jádro vrtu J4 v metráži 0 - 9 m




FOTO 4 : vyvrtané jádro vrtu J4 v metráži 10 - 15 m



FOTO 5, 6 : detail jádra vrtu J4 v metráži 7 - 9 m - zastižen úlomkovitý štěrk s úlomky a kameny granitu



FOTO 7 : báze vrtu J4 - přechod do terciárního tufitického jílu



FOTO 8 : realizace penetrační sondy DP1



FOTO 9 : celkový pohled na zkoumanou lokalitu od jihu



FOTO 10 : realizace vrtu J1



FOTO 10 : jádro vrtu J1 v metrži 0 - 9 m



FOTO 11: vyvrtané jádro vrtu J1 v metrži 10 - 17 m



FOTO 12: detail báze vrtu J1 - terciární tufitický jíl



FOTO 13 : realizace penetrační sondy DP2




FOTO 14 : jádro vrtu J2 v metrži 0 - 10 m



FOTO 15, 16 : jádro vrtu J2 v metrži 10 - 15 m s detailem báze vrtu, kde se již objevuje náznak podložního terciárního jílu



FOTO 17 : jádro vrtu J3 v metráži 0 - 13 m



FOTO 18 : jádro vrtu J10
v metráži 0 - 7 m



FOTO 19 : jádro vrtu J7
v metráži 0 - 7 m



FOTO 20 : penetrační sonda DP6