

Příloha č. E 3 Výsledky provedených vrtů

Zpráva

Výsledky provedených vývrtů a jejich vyhodnocení dle zadání na lokalitách:

Východní ulice

Zpráva

Výsledky provedené sondáže do komunikací dle zadání:

Ul. Východní

	Asfalt(cm)	Obalované kamenivo(cm)	beton(cm)	podloží
Sonda č.1	10	8	-	15 a více(zahliněné kamenivo)
Sonda č.2	10	10	-	+5 a více (dtto)
Sonda č.3	10	7	-	15 a více (dtto)

Zpracoval: Ing. Jiří Štěřba, Ph.D.

Květen 2020

Přílohy: fotodokumentace





