

Zpráva

Výsledky provedených vývrtů a jejich vyhodnocení dle zadání na lokalitách:

Bezručova ulice

U Trati

Olšová vrata

Zpráva

Výsledky provedené sondáže do komunikací dle zadání:

Ul. Bezručova

	Asfalt(cm)	Obalované kamenivo(cm)	beton(cm)	podloží
Sonda č.1	7	5	17	15 a více(zahliněné kamenivo)
Sonda č.2	9	9	-	25 a více (dtto)
Sonda č.3	5	7	10	15 a více (dtto)
Sonda č.4	5	7	10	15 a více (dtto)
Sonda č.5	5	4	10	15 a více (dtto)
Sonda č.6	10	-	10	15 a více (dtto)

Olšová Vrata

Sonda č. 1	9	9	-	25 a více (dtto)
Sonda č. 2	6	6	-	25 a více (dtto)

Pod tratí

Sonda č. 1	9	9 (dlažební kostky)	15 a více – podsyp
Sonda č. 2	4	14 (beton s armaturou – panely)	15 a více – podsyp

Zpracoval: Ing. Jiří Štěrba, Ph.D.
Březen 2020

Přílohy: fotodokumentace













